

Крепление сварочного щитка 3M™ Speedglas™ на защитную каску

Сварщики, работающие в зонах повышенной опасности падения каких-либо предметов, теперь могут использовать новые сварочные маски 3M™ Speedglas™ 9100 и 3M™ Speedglas™ 100 с защитными касками. Защитная каска 3M™ Peltor™ G3001 изготовлена из высококачественного пластика устойчивого к воздействию УФ-излучения. Защитная каска Peltor G3001, одна из самых легких касок на рынке, обладает превосходными характеристиками поглощения и распределения нагрузки от падающих предметов.

Также подходит для других типов защитных касок!

С помощью наших новых адаптеров для защитных касок Вы сможете одновременно использовать сварочную маску Speedglas 9100 и большинство касок, производимых компанией 3M. Дополнительную информацию по совместимости адаптера с Вашей каской можно получить у специалиста 3M, либо после проведения испытаний на Вашем предприятии.



Адаптер для крепления сварочной маски 3M™ Speedglas™ на защитную каску.

| Артикул | Номер по каталогу | Описание товара |
|-------------|-------------------|--|
| 52000187105 | 197134 | Speedyloop крепление на каску для масок серии Speedglas 100 |
| 52000187147 | 197135 | Speedyloop крепление на каску для масок серии Speedglas 9100 |

Сварочная маска 3M™ Speedglas™ 9100 с адаптером для защитной каски и защитной каской 3M™ Peltor™ G3001. Под длительным воздействием ультрафиолетового излучения пластик любых защитных касок становится хрупким. Запатентованный сенсор Uvicator™ показывает степень износа и подсказывает пользователю, когда нужно заменить защитную каску. Индикатор Uvicator находится на внешней стороне каски Peltor G3001. Когда каска новая, индикатор красный, под воздействием ультрафиолетового излучения индикатор постепенно выцветает. Как только он окончательно теряет свой цвет, необходимо срочно заменить каску.