



Сварочная маска 3M™ Speedglas™ 9100



Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
50 11 05	Сварочная маска Speedglas 9100 без боковых стекол SideWindows, со светофильтром 9100V.	50 18 15	Сварочная маска Speedglas 9100 с боковыми стеклами SideWindows, со светофильтром 9100X.	50 18 05	Сварочная маска Speedglas 9100 с боковыми стеклами SideWindows, со светофильтром 9100V.
50 11 25	Сварочная маска Speedglas 9100 без боковых стекол SideWindows, со светофильтром 9100XX.	50 11 15	Сварочная маска Speedglas 9100 без боковых стекол SideWindows, со светофильтром 9100X.	50 18 25	Сварочная маска Speedglas 9100 с боковыми стеклами SideWindows, со светофильтром 9100XX.



50 11 00 / 50 18 00



Дополнительные принадлежности и запасные части


Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
16 80 15	Удобная внутренняя лента, упаковка из 3 штук.	50 11 00	Сварочная маска 9100 без боковых стекол SideWindows, с оголовьем.	52 80 15	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100X, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x61 мм.
16 90 05	Защита головы, черного цвета.	50 11 90	Сварочная маска 9100 без боковых стекол SideWindows, без оголовья.	52 80 25	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100XX, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x77 мм.
16 90 10	Защита шеи, черного цвета.	50 18 00	Сварочная маска 9100 с боковыми стеклами SideWindows, с оголовьем.	53 10 00	Крепление аккумулятора, упаковка из 2 штук.
16 91 00	Капюшон, черного / серого цвета.	50 18 90*	Сварочная маска 9100 с боковыми стеклами SideWindows, со светофильтром 9100V.	53 20 00	Передняя панель серебристого цвета для отражения теплового излучения.
17 10 20	Увеличительная линза, кратность 1,0.	50 11 15	Сварочная маска 9100 без боковых стекол SideWindows, без оголовья.	53 20 15*	Защитная пластина для стекол SideWindows, 2 пары.
17 10 21	Увеличительная линза, кратность 1,5.	50 11 25	Сварочная маска 9100 без боковых стекол SideWindows, со светофильтром 9100XX.	53 30 00	Оголовье Speedglas серии 9100, включая комплектующие детали.
17 10 22	Увеличительная линза, кратность 2,0.	50 18 15	Сварочная маска 9100 с боковыми стеклами SideWindows, со светофильтром 9100X.	53 60 00	Поворотный механизм, левый и правый.
17 10 23	Увеличительная линза, кратность 2,5.	50 18 25	Сварочная маска 9100 с боковыми стеклами SideWindows, со светофильтром 9100XX.	53 61 00	Оголовье, передняя часть.
17 10 24	Увеличительная линза, кратность 3,0.	50 11 00 / 50 18 00	Сварочная маска 9100 без боковых стекол SideWindows, со светофильтром 9100V / 9100X.	53 62 00	Оголовье, задняя часть.
42 20 00	Аккумулятор, упаковка из 2 штук.	52 60 00	Наружная защитная пластина, стандартная, упаковка из 10 штук.		
50 00 05	Сварочный светофильтр Speedglas 9100V с регулируемым затемнением 5, 8, 9-13.	52 70 00	Наружная защитная пластина, устойчивая к воздействию высоких температур, упаковка из 10 штук.		
50 00 15	Сварочный светофильтр Speedglas 9100X с регулируемым затемнением 5, 8, 9-13.	52 70 70	Наружная защитная пластина, устойчивая к воздействию высоких температур, упаковка из 10 штук.		
50 00 25	Сварочный светофильтр Speedglas 9100XX с регулируемым затемнением 5, 8, 9-13.	52 80 05	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100V, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x50 мм.		

* При заказе запасных боковых стекол SideWindows указывайте номер детали 50 18 90.

Сварочная маска 3M™ Speedglas™ 9100 FX



Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
54 18 05	Сварочная маска 9100 FX с боковыми стеклами SideWindows, со светофильтром Speedglas 9100V.	54 18 15	Сварочная маска 9100 FX с боковыми стеклами SideWindows, со светофильтром Speedglas 9100X.	54 18 25	Сварочная маска 9100 FX с боковыми стеклами SideWindows, со светофильтром Speedglas 9100XX.



Дополнительные принадлежности и запасные части


Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
16 80 15	Удобная внутренняя лента, упаковка из 3 штук.	52 30 00	Лицевой щиток, стандартный, упаковка из 5 штук.	52 80 25	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100XX, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x77 мм.
16 90 06	Защита головы (малая).	52 30 01	Лицевой щиток с защитой от запотевания, упаковка из 5 штук.	53 10 00	Крепление для аккумулятора, упаковка из 2 штук.
16 90 07	Защита шеи (большая).	52 60 00	Наружная защитная пластина, стандартная, упаковка из 10 штук.	53 20 16	Защитная пластина на боковые стекла SideWindows, 2 пары.
16 91 00	Капюшон, черного / серого цвета.	52 70 00	Наружная защитная пластина, устойчивая к появлению царапин, упаковка из 10 штук.	53 30 00	Оголовье Speedglas серии 9100, включая комплектующие детали.
17 10 20	Увеличительная линза, кратность 1,0	52 70 70	Наружная защитная пластина, устойчивая к воздействию высоких температур, упаковка из 10 штук.	53 60 00	Оголовье, левый и правый.
17 10 21	Увеличительная линза, кратность 1,5.	52 80 05	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100V, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x50 мм	53 61 00	Оголовье, передняя часть.
17 10 22	Увеличительная линза, кратность 2,0.	52 80 15	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100X, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x61 мм.	53 62 00	Оголовье, задняя часть.
17 10 23	Увеличительная линза, кратность 2,5.	54 18 00	Сварочная маска 9100 FX без светофильтра, с оголовьем.	54 18 00	Сварочная маска 9100 FX без светофильтра, с оголовьем.
17 10 24	Увеличительная линза, кратность 3,0.	54 18 90	Сварочная маска 9100 FX без светофильтра, без оголовья.	54 18 90	Сварочная маска 9100 FX без светофильтра, без оголовья.
42 20 00	Аккумулятор, упаковка из 2 штук.	54 05 00	Защитный комплект на переднюю часть.	54 05 00	Защитный комплект на переднюю часть.
50 00 05	Сварочный светофильтр Speedglas 9100V с регулируемым затемнением 5, 8, 9-13.				
50 00 15	Сварочный светофильтр Speedglas 9100X с регулируемым затемнением 5, 8, 9-13.				
50 00 25	Сварочный светофильтр Speedglas 9100XX с регулируемым затемнением 5, 8, 9-13.				

Сварочная маска с защитным шлемом 3M Speedglas 9100 MP



57 90 15

Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
57 66 00*	Сварочная маска 9100 MP без светофильтра, с респиратором Adflo.	57 88 00*	Сварочная маска 9100 MP без светофильтра, с респиратором Versafllo.	57 90 15*	Маска 9100 MP со светофильтром Speedglas 9100X и дыхательным шлангом.
57 66 05*	Маска 9100 MP со светофильтром Speedglas 9100V, с респиратором Adflo.	57 88 05*	Маска 9100 MP со светофильтром Speedglas 9100V, с респиратором Versafllo.	57 90 25*	Маска 9100 MP со светофильтром Speedglas 9100XX и дыхательным шлангом.
57 66 15*	Маска 9100 MP со светофильтром Speedglas 9100X, с респиратором Adflo.	57 88 15*	Маска 9100 MP со светофильтром Speedglas 9100X, с респиратором Versafllo.		
57 66 25*	Маска 9100 MP со светофильтром Speedglas 9100XX, с респиратором Adflo.	57 88 25*	Маска 9100 MP со светофильтром Speedglas 9100XX, с респиратором Versafllo.		* С сумкой (79 01 01)



Дополнительные принадлежности и запасные части







Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
16 80 10	Внутренняя лента из хлопка с начесом.	52 60 00	Наружная защитная пластина, стандартная, упаковка из 10 штук.	53 35 05	Адаптер для дыхательных шлангов без QRS, при использовании со сварочными масками Speedglas серии 9100.
16 90 01	Защита шеи, черного / серого цвета.	52 70 00	Наружная защитная пластина, особо устойчивая к появлению царапин, упаковка из 10 штук.	53 42 00	Лицевой уплотнитель.
17 10 20	Увеличительная линза, кратность 1,0	52 70 70	Наружная защитная пластина, устойчивая к воздействию высоких температур, упаковка из 10 штук.	53 62 00	Оголовье, задняя часть.
17 10 21	Увеличительная линза, кратность 1,5	52 80 05	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100V, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x50 мм	54 05 00	Защитный комплект на переднюю часть.
17 10 22	Увеличительная линза, кратность 2,0	52 80 15	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100X, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x61 мм.	57 04 95	Внешний экран.
17 10 23	Увеличительная линза, кратность 2,5	52 80 17	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100XX, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x77 мм.	57 08 95	Внутренний экран.
17 10 24	Увеличительная линза, кратность 3,0	52 80 25	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100XX, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x77 мм.	57 28 00	Маска Speedglas 9100 MP со шлемом, без АЗФ.
19 71 50	Flip-up mechanism	53 10 00	Крепление для аккумулятора, упаковка из 2 штук.	89 60 55	Защитная каска с поворотным механизмом.
19 71 51	Поворотный механизм.	53 20 16	Защитная пластина на боковые стекла SideWindows, 2 пары.	M-350	Подвеска (M-307)
42 20 00	Аккумулятор, упаковка из 2 штук.			H31P3AF300	Наушники H31 Hearing, с креплением к шлему
50 00 05	Сварочный светофильтр Speedglas 9100V с регулируемым затемнением 5, 8, 9-13.			H510P3AF-405-GU	Наушники Peltor Optime I, с креплением к шлему
50 00 15	Сварочный светофильтр Speedglas 9100X с регулируемым затемнением 5, 8, 9-13.			H520P3AF-410-GQ	Наушники Peltor Optime II, с креплением к шлему
50 00 25	Сварочный светофильтр Speedglas 9100XX с регулируемым затемнением 5, 8, 9-13.			H540P3AF-413-SV	Наушники Peltor Optime III, с креплением к шлему
52 30 00	Лицевой щиток, стандартный, упаковка из 5 штук.				
52 30 01	Лицевой щиток с защитой от запотевания, упаковка из 5 штук.				

Сварочные маски 3M™ Speedglas™ серии 100



75 13 20

Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
75 11 10	Сварочная маска Speedglas 100 черного цвета со светофильтром 100S-10.	75 20 20	Сварочная маска Speedglas 100 «Нежная дикарка» со светофильтром 100V.	75 17 20	Сварочная маска Speedglas 100 «Карта туз» со светофильтром 100V.
75 14 20	Сварочная маска Speedglas 100 «Хром» со светофильтром 100V.	75 11 20	Сварочная маска Speedglas 100 черного цвета со светофильтром 100V.	75 13 20	Сварочная маска Speedglas 100 «Этнические мотивы» со светофильтром 100V.
75 19 20	Сварочная маска Speedglas 100 «Драгоценный череп» со светофильтром 100V.	75 16 20	Сварочная маска Speedglas 100 «Троянский воин» со светофильтром 100V.	75 18 20	Сварочная маска Speedglas 100 «Стальная роза» со светофильтром 100V.
75 11 11	Сварочная маска Speedglas 100 черного цвета со светофильтром 100S-11.	75 21 20	Сварочная маска Speedglas 100 «Стальные глаза» со светофильтром 100V.		
75 15 20	Сварочная маска Speedglas 100 «Механический череп» со светофильтром 100V.	75 12 20	Сварочная маска Speedglas 100 «Пламя» со светофильтром 100V.		На странице 19 представлены фотографии сварочных масок со специальным графическим дизайном.



Дополнительные принадлежности и запасные части

Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
16 50 15	Защита ушей и шеи, из кожи. Оголовье, включая комплектующие детали.	42 80 40	Внутренняя защитная пластина со степенью затемнения +2, упаковка из 5 штук.	75 16 90	без светофильтра, без оголовья.
16 50 25	Оголовье 1 UL, включая комплектующие детали.	70 50 10	Оголовье Comfort, включая комплектующие детали.	75 17 90	Сварочная маска «Карта туз» без светофильтра, без оголовья.
16 60 30	Комплектующие детали для оголовья.	70 60 00	Комплектующие детали для оголовья.	75 17 90	Сварочная маска «Троянский воин» без светофильтра, без оголовья.
16 75 20	Внутренняя лента оголовья из махровой ткани, фиолетовая, упаковка из 2 штук.	73 10 00	Крышка аккумулятора.	75 18 90	Сварочная маска «Стальная роза» без светофильтра, без оголовья.
16 76 00	Внутренняя лента оголовья из махровой ткани, фиолетовая, упаковка из 20 штук.	75 00 10	Сварочный светофильтр Speedglas 100S-10, одна степень затемнения 10.	75 18 90	Сварочная маска «Сварочная маска» без светофильтра, без оголовья.
16 80 00	Внутренняя лента из кожи.	75 00 11	Сварочный светофильтр Speedglas 100S-11, одна степень затемнения 11.	75 19 90	Сварочная маска «Драгоценный череп» без светофильтра, без оголовья.
16 80 10	Внутренняя лента из хлопка с начесом.	75 00 20	Сварочный светофильтр Speedglas 100V с регулируемым затемнением 8-12.	75 20 90	Сварочная маска «Нежная дикарка» без светофильтра, без оголовья.
16 90 01	Защита шеи, черного / серого цвета.	75 11 00	Сварочная маска черного цвета без светофильтра, с оголовьем.	75 20 90	Сварочная маска «Нежная дикарка» без светофильтра, без оголовья.
16 91 00	Капюшон, черного / серого цвета.	75 11 90	Сварочная маска черного цвета без светофильтра, без оголовья.	75 21 90	Сварочная маска «Стальные глаза» без светофильтра, без оголовья.
17 10 17	Крепление для увеличительной линзы.	75 12 90	Сварочная маска «Пламя» без светофильтра, без оголовья.	77 20 00	Передняя оправа маски, серебристый цвет.
17 10 20	Увеличительная линза, кратность 1,0.	75 13 90	Сварочная маска «Этнические мотивы» без светофильтра, без оголовья.	77 20 01	Передняя оправа маски, черный цвет.
17 10 21	Увеличительная линза, кратность 1,5.	75 14 90	Сварочная маска «Хром» без светофильтра, без оголовья.	77 60 00	Наружная защитная пластина, стандартная, упаковка из 10 штук.
17 10 22	Увеличительная линза, кратность 2,0.	75 15 90	Сварочная маска «Механический череп» без светофильтра, без оголовья.	77 70 00	Наружная защитная пластина, устойчивая к появлению царапин, упаковка из 10 штук.
17 10 23	Увеличительная линза, кратность 2,5.			77 70 70	Наружная защитная пластина, устойчивая к воздействию высоких температур, упаковка из 10 штук.
17 10 24	Увеличительная линза, кратность 3,0.				
42 20 00	Аккумулятор, упаковка из 2 штук.				
42 80 00	Внутренняя защитная пластина, упаковка из 5 штук, с маркировкой 42 02 00				
42 80 20	Внутренняя защитная пластина со степенью затемнения +1, упаковка из 5 шт.				

Универсальные сварочные маски 3M™ Speedglas™ 9000*




40 11 40
40 18 40

* Маски серии 9000 сняты с производства.
Запчасти к ним поставляются до 1 сентября 2017 года

Дополнительные принадлежности и запасные части**

Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
16 40 05	Защита ушей и шеи, из кожи.	40 11 40	Сварочная маска 9000 без боковых стекол SideWindows, со светофильтром 9002D и с оголовьем.	42 80 00	Внутренняя защитная пластина (42 x 91 мм), для светофильтров 9002D/9002V, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 42 02 00.
16 40 09	Защита головы, черного / серого цвета.	40 11 90	Сварочная маска 9000 без боковых стекол SideWindows, без оголовья и без светофильтра.	42 80 10	Внутренняя защитная пластина (53x103 мм), для светофильтров 9002X/9000XF, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 42 02 10.
16 50 10	Оголовье, включая комплектующие детали.	40 16 00	Сварочная маска 9000 с боковыми стеклами SideWindows, оголовьем 1 UL, без светофильтра.	42 80 20	Внутренняя защитная пластина с затемнением +1, для светофильтров 9002D/9002V, упаковка из 5 штук.
16 50 20	Оголовье 1 UL, включая комплектующие детали.	40 18 00	Сварочная маска 9000 с боковыми стеклами SideWindows, с оголовьем, без светофильтра.	42 80 30	Внутренняя защитная пластина со степенью затемнения +1, для светофильтров 9002X/9000XF, упаковка из 5 штук.
16 60 20	Комплекующие детали для оголовья.	40 18 40	Сварочная маска 9000 с боковыми стеклами SideWindows, со светофильтром Speedglas 9002D, две степени затемнения, 9/11.	42 80 40	Внутренняя защитная пластина со степенью затемнения +2, для светофильтров 9002D/9002V, упаковка из 5 штук.
16 75 20	Внутренняя лента оголовья из махровой ткани, упаковка из 2 штук.	42 20 00	Аккумулятор, упаковка из 2 штук.	42 80 50	Внутренняя защитная пластина со степенью затемнения +2, для светофильтров 9002X/9000XF, упаковка из 5 штук.
16 76 00	Внутренняя лента оголовья из махровой ткани, упаковка из 20 штук.	42 60 00	Наружная защитная пластина, стандартная, упаковка из 10 штук. Маркировка пластины 42 01 50.	43 10 00	Крышка аккумулятора, упаковка из 2 штук.
16 80 00	Внутренняя лента из кожи.	42 70 00	Наружная защитная пластина, устойчивая к появлению царапин, упаковка из 10 штук. Маркировка пластины 42 01 70.	43 20 00	Передняя панель для отражения теплового излучения, серебристого цвета.
16 80 10	Внутренняя лента из хлопка с начесом, упаковка из 2 штук.	42 70 71	Наружная защитная пластина, устойчивая к воздействию высоких температур, упаковка из 10 штук. Маркировка пластины 42 01 71.	43 20 15*	Защитная пластина для стекол SideWindows (наклеиваемая), 5 пар.
16 90 01	Защита шеи, черного / серого цвета.				
16 91 00	Капюшон, черного / серого цвета.				
17 10 15	Крепление для увеличительной линзы.				
17 10 20	Увеличительная линза, кратность 1,0.				
17 10 21	Увеличительная линза, кратность 1,5.				
17 10 22	Увеличительная линза, кратность 2,0.				
17 10 23	Увеличительная линза, кратность 2,5.				
17 10 24	Увеличительная линза, кратность 3,0.				
40 00 40	Сварочный светофильтр Speedglas 9002D.				
40 00 70	Сварочный светофильтр Speedglas 9002V.				
40 00 80	Сварочный светофильтр Speedglas 9002X.				
40 11 00	Сварочная маска 9000 без боковых окон SideWindows, без светофильтра, с оголовьем.				

* При заказе новых боковых стекол SideWindows указывайте номер детали 40 18 90.




** Сварочные маски Speedglas 9100, 9100 Air, 9100 FX и 9100 FX Air выпускаются вместо сварочных масок Speedglas 9000 и 9000 FlexView. Аксессуары и запасные части для масок будут выпускаться еще в течение 5 лет.

Совместимость устройств подачи воздуха и головных уборов

Новая серия сварочных масок Speedglas 9100 оснащена быстроразъемным шарнирным соединением (QRS) для дыхательных шлангов, которое позволяет подключать и отключать шланг одной рукой. Подключение старых моделей дыхательных шлангов Adflo (без QRS) можно выполнять с помощью адаптера для масок 9100 (53 35 05).

Новый тип дыхательных шлангов с QRS можно также соединять со сварочными масками Speedglas 9000 и с защитными щитками при помощи специального адаптера для масок (53 35 06).



* Сварочные маски Speedglas серии 9100 заменяют большинство сварочных масок Speedglas серии 9000.


** Дополнительные принадлежности и запасные части для масок серии 9000 будут выпускаться еще в течение 3–5 лет. Класс защиты сварочной маски Speedglas 9100 FX Air снижается до TH2 при использовании адаптера (53 35 05).

*** При покупке нового комплекта респиратора или регулятора с новым дыхательным шлангом с QRS, в комплект поставки будет включен адаптер 53 05 06, предназначенный для подключения сварочных масок и защитных лицевых щитков Speedglas серии 9000 к дыхательному шлангу нового типа.

Фильтрующий респиратор с принудительной подачей воздуха 3M™ Adflo™



Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
83 25 10	Респиратор Adflo с саморегулирующимся дыхательным шлангом с QRS, адаптером (53 35 06), индикатором расхода воздуха, предварительным фильтром, искрогасителем, противоаэрозольным фильтром и батареей.	83 25 30	Респиратор Adflo с саморегулирующимся дыхательным шлангом с QRS, адаптером для дыхательного шланга, индикатором расхода воздуха, предварительным фильтром, искрогасителем, противоаэрозольным фильтром, батареей, ремнем и зарядным устройством..	83 25 31	Респиратор Adflo, аналогично 83 25 30, но с батареей повышенной мощности.




Дополнительные принадлежности и запасные части

Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
53 35 05	Адаптер для дыхательных шлангов без QRS, при использовании со сварочными масками Speedglas серии 9100.	83 40 13	Дыхательный шланг тройной длины, облегченный, без QRS.	83 60 80	Предварительный фильтр, упаковка из 80 штук.
53 35 06	Адаптер для дыхательных шлангов с QRS, при использовании со сварочными масками Speedglas серии 9000.	83 40 16	Дыхательный шланг, саморегулирующийся (от 52,5 до 85 см), с QRS.	83 70 00	Сумка для хранения.
79 01 01	Сумка для переноски изделия.	83 40 17	Дыхательный шланг из высокопрочной резины, с QRS.	83 70 10	Противоаэрозольный фильтр P SL.
83 31 01	Зарядное устройство.	83 40 18	Огнестойкий чехол для дыхательного шланга.	83 70 20	Противоаэрозольный фильтр P SL, упаковка из 20 штук.
83 32 06	Зарядное устройство на 6 батарей.	83 45 00	Прокладка для дыхательных шлангов без QRS, не показана, упаковка из 5 штук.	83 70 80	Противоаэрозольный фильтр P SL, упаковка из 80 штук.
83 40 00	Дыхательный шланг, облегченный, без QRS.	83 50 00	Ремень.	83 71 10	Фильтр для устранения запахов.
83 40 03	Заменено на 83 40 18	83 50 05	Передняя часть, ремень.	83 71 20	Прокладка для фильтра для устранения запахов.
83 40 05	Дыхательный шланг из высокопрочной резины, без QRS.	83 50 10	Быстроразъемное соединение для ремня (не показано).	83 72 42	Противогазовый фильтр A1B1E1.
83 40 08	Дыхательный шланг с камерой гашения колебаний, без QRS.	83 50 20	Завязки.	83 73 00	Комплект противогазового фильтра: фильтр A1B1E1 и батарея повышенной мощности.
83 40 10	Дыхательный шланг, облегченный, удлиненный на 25 см, без QRS.	83 60 00	Искрогаситель.	83 75 42	Противогазовый фильтр A2.
83 40 12	Дыхательный шланг двойной длины, без QRS.	83 60 10	Предварительный фильтр, упаковка из 5 штук.	83 76 20	Стандартная батарея.
				83 76 21	Батарея повышенной мощности.
				83 80 20	Индикатор расхода воздуха.
				83 80 30	Крышка фильтра.

Сварочная маска 3М™ Speedglas™ 9100 Air для защиты органов дыхания



Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
56 66 00	Сварочная маска Speedglas 9100 Air без сварочного светофильтра, с респиратором Adflo.	56 66 25	Сварочная маска Speedglas 9100 Air со светофильтром 9100XX, с респиратором Adflo.	56 88 15	Сварочная маска Speedglas 9100 Air со светофильтром 9100X, с регулятором подачи воздуха Fresh-air C.
56 66 05	Сварочная маска Speedglas 9100 Air со светофильтром 9100V, с респиратором Adflo.	56 88 00	Сварочная маска Speedglas 9100 Air без сварочного светофильтра, с регулятором подачи воздуха Fresh-air C.	56 88 25	Сварочная маска Speedglas 9100 Air со светофильтром 9100XX, с регулятором подачи воздуха Fresh-air C.
56 66 15	Сварочная маска Speedglas 9100 Air со светофильтром 9100X, с респиратором Adflo.	56 88 05	Сварочная маска Speedglas 9100 Air со светофильтром 9100V, с регулятором подачи воздуха Fresh-air C.		



Дополнительные принадлежности и запасные части

Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
16 80 15	Удобная внутренняя лента, упаковка из 3 штук.	52 70 00	Наружная защитная пластина, особо устойчивая к появлению царапин, упаковка из 10 штук.	53 20 00	Передняя панель серебристого цвета для отражения теплового излучения.
16 90 05	Защита головы, черного цвета.	52 70 70	Наружная защитная пластина, устойчивая к воздействию высоких температур, упаковка из 10 штук.	53 20 15*	Защитная пластина для стекол SideWindows, 2 пары.
16 90 10	Защита шеи, черного цвета.	52 80 05	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100V, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x50 мм.	53 30 00	Оголовье Speedglas серии 9100, включая комплектующие детали.
16 91 00	Капюшон, черного / серого цвета.	52 80 15	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100X, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x61 мм.	53 37 00	Воздухозаборник.
17 10 20	Увеличительная линза, кратность 1,0.	52 80 25	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100XX, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x77 мм.	53 41 00	Лицевой уплотнитель.
17 10 21	Увеличительная линза, кратность 1,5.	53 35 05	Адаптер сварочной маски при использовании дыхательных шлангов старого образца (без QRS).	53 60 00	Поворотный механизм, левый и правый.
17 10 22	Увеличительная линза, кратность 2,0.	53 10 00	Крепление аккумулятора, упаковка из 2 штук.	53 61 00	Оголовье, передняя часть.
17 10 23	Увеличительная линза, кратность 2,5.			53 62 00	Оголовье, задняя часть.
17 10 24	Увеличительная линза, кратность 3,0.			56 08 90	Сварочная маска 9100 Air без оголовья, без воздухозаборника, без лицевого уплотнителя, без светофильтра.
42 20 00	Аккумулятор, упаковка из 2 штук.			56 28 00	Сварочная маска 9100 Air без сварочного светофильтра.
50 00 05	Сварочный светофильтр Speedglas 9100V.				
50 00 15	Сварочный светофильтр Speedglas 9100X.				
50 00 25	Сварочный светофильтр Speedglas 9100XX.				
52 60 00	Наружная защитная пластина, стандартная, упаковка из 10 штук.				


*При заказе новых боковых стекол SideWindows указывайте номер детали 56 08 90.

Сварочная маска 3М™ Speedglas™ 9100 FX Air для защиты органов дыхания



Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
54 66 00	Сварочная маска Speedglas 9100 FX Air без сварочного светофильтра, с респиратором Adflo.	54 66 25*	Сварочная маска Speedglas 9100 FX Air со светофильтром 9100XX, с респиратором Adflo.	54 88 15	Сварочная маска Speedglas 9100 FX Air со светофильтром 9100X, с регулятором подачи воздуха Fresh-air C.
54 66 05*	Сварочная маска Speedglas 9100 FX Air со светофильтром 9100V, с респиратором Adflo.	54 88 00	Сварочная маска Speedglas 9100 FX Air без сварочного светофильтра, с регулятором подачи воздуха Fresh-air C.	54 88 25	Сварочная маска Speedglas 9100 FX Air со светофильтром 9100XX, с регулятором подачи воздуха Fresh-air C. (79 01 01)
54 66 15*	Сварочная маска Speedglas 9100 FX Air со светофильтром 9100X, с респиратором Adflo.	54 88 05	Сварочная маска Speedglas 9100 FX Air со светофильтром 9100V, с регулятором подачи воздуха Fresh-air C.		

* С сумкой для хранения.



Дополнительные принадлежности и запасные части

Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
16 80 15	Удобная внутренняя лента, упаковка из 3 шт.	52 60 00	Наружная защитная пластина, стандартная, упаковка из 10 штук.	53 30 00	Оголовье Speedglas серии 9100, включая комплектующие детали.
16 90 06	Защита головы (малая).	52 70 00	Наружная защитная пластина, особо устойчивая к появлению царапин, упаковка из 10 штук.	53 35 05	Адаптер для дыхательных шлангов без QRS, при использовании со сварочными масками Speedglas серии 9100.
16 90 07	Защита шеи (большая).	52 70 70	Наружная защитная пластина, устойчивая к воздействию высоких температур, упаковка из 10 штук.	53 35 00	Воздухозаборник.
16 91 00	Капюшон черного / серого цвета.	52 80 05	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100V, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x50 мм.	53 40 00	Лицевой уплотнитель.
17 10 20	Увеличительная линза, кратность 1,0.	52 80 15	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100X, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x61 мм.	53 50 00	Дефлектор воздушного потока.
17 10 21	Увеличительная линза, кратность 1,5.	52 80 25	Внутренняя защитная пластина для светофильтра 9100XX, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 117x77 мм.	53 60 00	Поворотный механизм, левый и правый.
17 10 22	Увеличительная линза, кратность 2,0.	53 10 00	Крепление аккумулятора, упаковка из 2 штук.	53 61 00	Оголовье, передняя часть.
17 10 23	Увеличительная линза, кратность 2,5.	53 20 16	Защитная пластина для стекол SideWindows, 2 пары.	53 62 00	Оголовье, задняя часть.
17 10 24	Увеличительная линза, кратность 3,0.			54 18 90	Сварочная маска Speedglas 9100 FX Air без светофильтра, без лицевого уплотнителя, без воздухозаборника, без оголовья.
42 20 00	Аккумулятор, упаковка из 2 штук.			54 28 00	Сварочная маска Speedglas 9100 FX Air без сварочного светофильтра, с оголовьем.
50 00 05	Сварочный светофильтр Speedglas 9100V.			54 05 00	Защитный комплект на переднюю часть.
50 00 15	Сварочный светофильтр Speedglas 9100X.				
50 00 25	Сварочный светофильтр Speedglas 9100XX.				
52 30 00	Лицевой щиток, стандартный, упаковка из 5 штук.				
52 30 01	Лицевой щиток с защитой от запотевания, упаковка из 5 штук.				

Сварочные маски 3М™ Speedglas™ серии 9000 для защиты органов дыхания




* Маски серии 9000 с Adflo сняты с производства.
Запчасти к ним поставляются до 1 сентября 2017 года

Дополнительные принадлежности и запасные части

Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
16 40 05	Защита ушей и шеи, из кожи.	42 70 00	Наружная защитная пластина, устойчивая к появлению царапин, упаковка из 10 штук. Маркировка пластины 42 01 00.	42 80 50	Внутренняя защитная пластина со степенью затемнения +2, для светофильтров 9002X/9000XF, упаковка из 5 штук.
16 40 09	Защита головы.	42 70 71	Наружная защитная пластина, устойчивая к воздействию высоких температур, упаковка из 10 штук. Маркировка пластины 42 01 70.	43 10 00	Крышка аккумулятора, упаковка из 2 штук.
16 60 20	Комплекующие детали для оголовья.			43 20 00	Передняя панель для отражения теплового излучения, серебристого цвета.
16 75 20	Внутренняя лента оголовья из махровой ткани, упаковка из 2 штук.			43 20 15*	Защитная пластина для стекол SideWindows (наклеиваемая), 5 пар.
16 76 00	Внутренняя лента оголовья из махровой ткани, упаковка из 20 штук.			43 30 00	Оголовье с воздухозаборником.
16 80 00	Внутренняя лента из кожи.	42 80 00	Внутренняя защитная пластина (42x91 мм), для светофильтров 9002D/9002V, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 42 02 00.	43 30 10	Воздухозаборник.
16 80 12	Внутренняя лента из хлопка с начесом, упаковка из 2 штук.	42 80 10	Внутренняя защитная пластина (53x103 мм), для светофильтров 9002X/9000XF, упаковка из 5 штук. Маркировка пластины 42 02 10.	43 30 60	Оголовье без воздухозаборника.
16 90 01	Защита шеи, черного / серого цвета.	42 80 20	Внутренняя защитная пластина со степенью затемнения +1, для светофильтров 9002D/9002V, упаковка из 5 штук.	43 40 01	Лицевой уплотнитель.
16 91 00	Капюшон, черного / серого цвета.			43 50 00	Разделитель воздуха.
17 10 20	Увеличительная линза, кратность 1,0.			44 28 00	Сварочная маска 9000 FlexView для защиты органов дыхания, без светофильтра.
17 10 21	Увеличительная линза, кратность 1,5.			46 08 00	Сварочная маска 9000 для защиты органов дыхания, без сварочного светофильтра.
17 10 22	Увеличительная линза, кратность 2,0.			46 08 90*	Сварочная маска 9000 без оголовья, без воздухозаборника.
17 10 23	Увеличительная линза, кратность 2,5.			80 31 10	Уплотняющий комплект для сварочной маски Speedglas™ 9000 (не показано).
17 10 24	Увеличительная линза, кратность 3,0.				
40 00 40	Сварочный светофильтр Speedglas 9002D, с двойным затемнением 9/ 11.	42 80 30	Внутренняя защитная пластина со степенью затемнения +1, для светофильтров 9002X/9000XF, упаковка из 5 штук.		
40 00 70	Сварочный светофильтр Speedglas 9002V с регулируемым затемнением 9-13.	42 80 40	Внутренняя защитная пластина со степенью затемнения +2, для светофильтров 9002D/9002V, упаковка из 5 штук.		
40 00 80	Сварочный светофильтр Speedglas 9002X с регулируемым затемнением 9-13.				
42 20 00	Аккумулятор, упаковка из 2 штук.				
42 60 00	Наружная защитная пластина, стандартная, упаковка из 10 штук. Маркировка пластины 42 01 50.				

* При заказе запасных боковых стекол SideWindows указывайте номер детали 46 08 90.



** Сварочные маски Speedglas 9100, 9100 Air, 9100 FX и 9100 FX Air выпускаются вместо сварочных масок Speedglas 9000 and 9000 FlexView.
Дополнительные принадлежности и запасные части для масок серии 9000 будут выпускаться еще в течение 5 лет


Шлемы/маски 3M™ Versaflo™ серии M



M-107

M-307

Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
87 90 20	Лицевой щиток Versaflo M-107 с респиратором Adflo	88 90 20	Шлем Versaflo M-307 с респиратором Adflo	M-107	Щиток для защиты лица Versaflo M-107
				M-307	Шлем Versaflo M-307



Дополнительные принадлежности и запасные части

Номер детали	Описание	Номер детали	Описание	Номер детали	Описание
16 80 10	Внутренняя лента из хлопка с начесом, упаковка из 2 штук.	BT-40**	Дыхательный шланг из высокопрочной резины, с QRS.	M-937	Огнестойкий лицевой уплотнитель
83 40 08	Дыхательный шланг с камерой гашения колебаний, без QRS.	M-116	Дефлектор воздушного потока (M-107)	M-953	Храповик
83 40 16	Дыхательный шланг, саморегулирующийся (от 52,5 до 85 см), с QRS.	M-150	Подвеска (M-107)	M-956	Мягкая подушка храповика
83 40 17	Дыхательный шланг из высокопрочной резины, с QRS.	M-154	Лобовой уплотнитель (M-107)	M-958	Подбородочный ремень
83 40 18	Огнестойкий чехол для дыхательного шланга.	M-316	Дефлектор воздушного потока (M-307)	M-960	Поворотный механизм
BT-20 S&L**	Дыхательный шланг из полиуретана, с QRS (2 варианта длины)	M-350	Подвеска (M-307)	M-972	Огнестойкое покрытие для головных уборов
BT-30**	Дыхательный шланг, саморегулирующийся (от 52,5 до 85 см), с QRS.	M-354	Лобовой уплотнитель (M-307)	M-976	Покрытие для защиты головы, шеи и плечевого пояса
		M-919	Кнопки оправы лицевого щитка	H31P3AF300	Наушники H31 Hearing, с креплением к шлему
		M-920	Оправа лицевого щитка	H510P3AF-405-GU	Наушники Peltor Optime I, с креплением к шлему
		M-921	Прокладка лицевого щитка	H520P3AF-410-GQ	Наушники Peltor Optime II, с креплением к шлему
		M-925	Щиток стандартный (без покрытия), защита от брызг расплавленного металла соответствует EN166.	H540P3AF-413-SV	Наушники Peltor Optime III с креплением к шлему
		M-927	Щиток с покрытием		
		M-928	Сменная пленка для защитного щитка		

** При использовании в сочетании с респиратором с принудительной подачей воздуха 3M™ Versaflo™ V-500E следует использовать воздухопроводы 3M™ Versaflo™ серии BT.

Принадлежности особого назначения

Все люди разные, да и работа сварщика может изменяться каждый день.

Кроме сварочной маски ЗМ™ Speedglas™ вы можете также приобрести различные дополнительные принадлежности, которые обеспечат вам максимальную защиту и комфорт.

К тому же, наша компания сейчас предлагает новое поколение дополнительных защитных изделий, изготовленных из огнестойкой ткани для защиты от брызг расплавленного металла, искр и открытого огня.



16 91 00



16 90 10

16 90 06
16 90 07



95 44 10



16 90 10

16 90 05

Информация для заказа дополнительных защитных принадлежностей	Сварочные маски серии 9000	Сварочные маски ЗМ™ Speedglas™ 100	Сварочные маски ЗМ™ Speedglas™ 9100/9100 AIR	Сварочные маски ЗМ™ Speedglas™ 9100 FX/9100 FX AIR
Защита головы Цвет Европейская Аттестация	Артикул детали 16 40 09 Черный / серый EN ISO 11611		Артикул детали 16 90 05 Черный EN ISO 11611	Артикул детали 16 90 07 (большая) Артикул детали 16 90 06 (малая) Черный (согласно EN 175)
Защита шеи Цвет Европейская Аттестация	Артикул детали 16 90 01 Черный / серый EN ISO 11611		Артикул детали 16 90 10 Черный EN ISO 11611	
Капюшон Цвет Европейская Аттестация	Артикул детали 16 91 00 Черный / серый EN ISO 11611			
Сварочная шапка Цвет Материал	Артикул детали 95 44 10 Черный Хлопок			